



**Центр спутникового мониторинга и гражданского контроля
(ЦСМиГК)**

191015 Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 59

тел. 8(812)409-46-30

www.csmigk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 70 от 22.12.2021 г.

Дата	Спутник	Идентификационный номер снимка	Изображение
22.12.2021	SENTINEL-2	L1C_T49UFQ_A033949_20211222T034233	mongoliya_22.12.2021
Описание	На реке Ульдза (Улз-Гол) в провинции Дорнод государства Монголия в районе ранее предполагаемой плотины наблюдается техногенное сооружение длиной около 380 м. Сооружение подходит вплотную к берегу реки и имеет признаки дамбы, насыпи. Наблюдаются признаки нарушения и загрязнения снежного покрова на льду реки по линиям вдоль оси планируемой плотины. Ясно видна полоса, пересекающая русло реки Ульдза по линии будущей плотины. Ранее за полтора года мониторинга таких линий поперек русла в зимний период не наблюдалось.		

Сканированное изображение участка, выполненное на основе указанного космоснимка, прилагается к настоящему заключению.

С уважением,

О.Н. Чупаченко
директор Центра спутникового мониторинга
и гражданского контроля (ЦСМиГК)